

10～11年版電気通信主任技術者試験全問題解答集3 <線路編>

正誤表

頁 / 箇所	誤	正
I-8 (2)(i) ②	正しくは、 <u>マイクロベンディングロス</u> を小さくしている。	正しくは、一次被覆上に緩衝層として <u>シリコン樹脂等</u> を使用し、 <u>マクロベンディングロス</u> を小さくしている。
I-102 (3)(i)	1.02 × 10 ⁻⁴ %なので、1.02 × 10 ⁻² となります。選択肢も間違いです。	
II-5 (2)(ii) ②	正しくは、受端において入射波は全反射されるが、このとき、電圧、電流ともに入射波と <u>逆位相</u> で反射される。	正しくは、受端において入射波は全反射されるが、このとき、電圧は入射波と同位相、電流は <u>入射波と逆位相</u> で反射される。
II-6 (2)(iii) B	正しくは、電圧反射係数を m とすると、逆流減衰量は、 $20 \log_{10} m$ と表される。	正しくは、電圧反射係数を m とすると、逆流減衰量は、 $-20 \log_{10} m $ と表される。
V-57 問 10 (2)	$(0.6 - 0.4) \div 2 = 0.1$ 設問の間違いで正解は選択肢の中にありません。	

お詫びして訂正いたします。